

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>Kaul. šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(87) 152</u> KORTELE	
<u>Nilmus</u> (Miestas)		<u>Ciobiskio</u> (Gatvė)		<u>9D-C-13</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>10 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Kelvin</u>	<u>0.65</u>		<u>170.04</u>	
Žemė		<u>asf.</u>		<u>0.00</u>	<u>170.04</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.56</u>	<u>166.48</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kelvin</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>240</u>	<u>167.64</u>	
	Nr. 2	<u>kelvin</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>3.68</u>	<u>166.36</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.75</u>	<u>166.29</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>9137-242</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>1982 Petruskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Aluys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1982 m. ... 04 ... mėn. / ... d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)