

Ранализация (Komunikacija) *обек.* (Inginio pavadinimas) *Вильнюс* (Miestas) *Звобиникуо* (Gatvė)

Nr. (1) 207 KORTELE

90-C-13




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 9 .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		168.63	
Žemė			00	168.63	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	275	165.88	Pastaba
Vamzčiai	Nr. 1	42	Viršus 150	286	165.77
	Nr. 2	ac6	Viršus 150	290	165.73
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
			Apčia		
			Apčia		
			Apčia		
			Apčia		
			Apčia		
			Apčia		
			Apčia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.3.316P..
					Sudarė <i>Tung</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Alks</i> (parašas) (pavardė)
					1985 m. 07. 27. mėn. 12 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)