

<u>Fekalinė</u> (Kommunikacija)		<u>Kaulė</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (43) 44 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Robertko</u> (Gatvė)		90-C-13	
				(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6. m. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketur.	0.65		165.90	
Žemė		asf.		0.00	165.70	Ar yra vandens?
Sienos		beton.				Ar yra dujų?
Dūgnas		beton.	1.00	2.96	162.94	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus Apačia	3.10 162.80	
	Nr. 2	keram.	150	Viršus Apačia	3.10 162.80	
	Nr. 3	plien.	150	Viršus Apačia	2.00 163.90	
	Nr. 3 ^a	plien.	150	Viršus Apačia	3.05 162.85	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. ... 91.3.12.108 ...	Sudarė ... 1984.12.10 ...
Patikrino ... 1984.12.10 ...	(parašas) (pavardė)
1984 m. ... 12.4. ... mėn. / d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	