




Fekalinė kaul. žul. Nr. (15) 136 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
N. lnuis Šeškinės m. r. 90-C-14
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

SMG
K-316

Nr. 228

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gmetel ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton.	0.65		169.61	
Žemė	anf.		0.00	169.61	Ar yra vandens?
Sienos	beton.				Ar yra dujų?
Dugnas	beton.	100	4.64	164.94	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	200	Viršus		
			Apačia	4.90	164.41
	Nr. 2	200	Viršus		
			Apačia	4.90	164.41
	Nr. 3	100	Viršus		
			Apačia	2.15	164.46
	Nr. 4	100	Viršus		
			Apačia	4.73	164.88
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-312198...
					Sudarė <u>WPS</u> <u>Petrus</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>WPS</u> (parašas) (pavardė)
					1982 m. 03. 19 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)