




<i>Fekalinė</i> (Komunikacija)	<i>Kanal. šul.</i> (Inginio pavadinimas)	Nr. (5) 142	KORTELE
<i>Vilnius</i> (Miestas)	<i>Žėškėnų III m-r.</i> (Gatvė)	90-C-14	(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ketm.	0.65		165.41	
Žemė	gr.		0.00	165.41	Ar yra vandens?
Sienos	beton.				Ar yra dujų?
Dugnas	beton.	1.00	1.92	163.49	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	krom.	150	Viršus Apačia 205	163.36
	Nr. 2	krom.	150	Viršus Apačia 209	163.32
	Nr. 3	ketm.	100	Viršus Apačia 204	163.37
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-312/198...
					Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1982 m. 03. mėn. 19 d. (Inginio tyrinėjimo data)