

<u>Fekalinė kanal. šul.</u>		Nr. (<u>22</u>) <u>175</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Teikėnų III m.r.</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		90-C-14	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(0.65)
(0.53)

Horizontalinis

1
2

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>5 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>beton.</u>	<u>0.65</u>		<u>171.23</u>	
Žemė	<u>grūd.</u>		<u>0.00</u>	<u>171.23</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos	<u>beton.</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.25</u>	<u>167.98</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>asbx</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>1.28</u>	<u>169.95</u>
	Nr. 2	<u>bram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.35</u>	<u>167.88</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-3/2108...</u>	
Sudarė	<u>REB. P. Kausas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Aluys</u> (parašas) (pavardė)
1982 m. ... <u>23</u> ... mėn. <u>1</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	