

Vandentietis Kamera

Nr. (9) 243 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Sėtinės

90 - C - 14

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>loop</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	0.65		171.27	
Žemė	<i>gr</i>		0.0	171.27	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	2.40	2.80	168.87	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	150	Viršus 2.40 168.87	
				Apačia 2.40 168.87	
	Nr. 2	<i>bet</i>	150	Viršus 2.40 168.87	
				Apačia 2.40 168.87	
	Nr. 3	<i>bet</i>	100	Viršus 2.40 168.87	
				Apačia 2.40 168.87	
	Nr. 4	<i>bet</i>	100	Viršus 2.40 168.87	
				Apačia 2.40 168.87	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7	67		Viršus	
				Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-31.30.30

Sudarė

(parašas) (pavardė)

Patikrino

(parašas) (pavardė)

1984 m. 02. 20. mėn. d.

(Inginio tyrinėjimo data)