

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Šul</u> (Inžinierio pavadinimas)	Nr. (<u>1</u>) <u>25</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ukmergis</u> (Gatvė)	<u>90-C-14</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>2</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>163,81</u>	Ar yra vandens?	
Žemė				<u>00</u>	<u>163,81</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos	
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>126</u>	<u>162,55</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-31.5.795..</u> Sudarė <u>Čiulpa</u> (parašas) <u>Čiulpa</u> (pavardė) Patikrino <u>Čiulpa</u> (parašas) <u>Čiulpa</u> (pavardė) 19 <u>90</u> . <u>4</u> m... <u>0.6</u> mėn <u>27</u> d. (Inžinierio tyrinėjimo data)	
				Apačia	<u>1.26</u>		<u>162,55</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus			
				Apačia	<u>1.37</u>		<u>162,44</u>
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				

Sp. ITI 15000 181-78