

7

ITI Nr. 91^d

<u>Fonalizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		Šulinio (Inginio pavadinimas) <u>Seškinis M.mr.</u> (Gatvė)		Nr. (2) <u>61</u> KORTELE <u>90-C-14</u> (Planšto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		166.05	Ar yra vandens? ...
Žemė				0.0	166.05	Ar yra dujų? ...
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	3.82	162.23	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	300	Viršus Apačia 4.00	162.05	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-313958. Sudarė <u>P. Cirlyp</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>(parašas)</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. ... mėn. ... d. (Inginio tyrimo data)
	Nr. 2	bet.	300	Viršus Apačia 4.00	162.05	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 3.79	162.26	
	Nr. 4	ker.	150	Viršus Apačia 3.79	162.26	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		