

9

Ekanalizacija
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (7) 66

KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Šeškinės III m.r.
(Gatvė)

90-C-14



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		166.63	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	166.63	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	3.56	163.07	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 3.76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 04-363477. Sudarė <i>Quelys</i> <i>Cirklys</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1986 m. ... 12. ... mėn. 18. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 3.79	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 3.75	
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 3.75	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	