

Fekalinė kaul. sul.

Nr. (8) 73 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Jeskinis III

(Miestas)

(Gatvė)

90-C-14




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 7. metel. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Kelvin.	0.65		165.58	
Žemė		gr.		0.00	165.58	Ar yra vandens?
Sienos		gel.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	2.66	162.92	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus Apačia	2.86 162.72	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0151.2108..
	Nr. 2	beton.	300	Viršus Apačia	2.97 162.61	
	Nr. 3	keram.	200	Viršus Apačia	2.81 162.77	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė)
						Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
						1982 m. 05. mėn. 19 d.
						(Inžinierio tyrinėjimo data)