

4

ITI Nr. 91^d

F.kanalizacija
(Komunikacija)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (4) 77 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Seškinis M.m.r.
(Gatvė)



90-C-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		163.99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				163.99	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1.49	162.50	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	300	Viršus Apačia 1.82	162.17
	Nr. 2	bet.	300	Viršus Apačia 1.83	162.14
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 1.67	162.32
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/39.58..
					Sudarė <u>Rolys Čičuly</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Šilkinis</u> (parašas) (pavardė)
					1987 m. 10 mėn. 15 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)