

<u>Ekamalizacija</u> (Komunikacija)		Šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (H) <u>191</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šeškinė</u> (Gatvė)		<u>90-C-16</u> (Planšto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		157.86	
Žemė			0	157.86	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2.95	154.91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 3.14	154.72
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 3.15	154.71
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-73410

Sudarė Dainys Cirklys
(parašas) (pavardė)

Patikrino Alvydas
(parašas) (pavardė)

1985 m. 11 mėn. 22 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)