



<u>FK</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>seškinė</u> (Gatvė)	Nr. (<u>2</u>) <u>82</u> KORTELE <u>90-C-16</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>12</u> ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		156.69	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	156.69	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastaba	
Dūgnas		bet.	1000	5.46	151.23		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus Apačia	5.74	150.95	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/448</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>88</u> m. ... <u>05</u> ... mėn. <u>31</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia	5.74	150.95	
	Nr. 3	pl	200	Viršus Apačia	2.13	154.56	
	Nr. 3 ^a	pl	200	Viršus Apačia	5.32	151.37	
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			