

Vandentiekio kamera

Nr. () 133 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

90 - C - 1

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		174.59	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė					174.59	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	2,0x2,10	2.52	172.07	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 1.87 Apačia	172.72	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1.92 Apačia	172.67		
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Objekto Nr.	
						Sudarė	gali (parašas) (pavardė)
						Patikrino	(parašas) (pavardė)
						199? m. ? . ? . . . mėn. . . d.	
						(Įrenginio tyrinėjimo data)	