

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>13^a</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>dairis pr</u> (Gatvė)	<u>90-C-1</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Z (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		174,99	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1500	2,79	172,20	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	plast	150	Viršus Apačia	2,90	172,09
	Nr. 2	plast	150	Viršus Apačia	2,94	172,05
	Nr. 3	plast	100	Viršus Apačia	2,67	172,32
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5434...

Sudarė	<u>Don</u> <u>Girklop</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)

19 87 m. 5 mėn. 14 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 15000 181-78