

KF

šulinio

Nr. () 242^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės pl.

90-C-1

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dengtis		ket.	650		172,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	3,78	168,75	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	ker	200	Viršus		
				Apačia	3,70	168,83
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	3,70	168,83
	Nr. 3	plast.	150	Viršus		
				Apačia	2,41	170,42
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-C-1

Sudarė

p. Salikau

Patikrino

p. Salikau

199.8 m. 2.1. mėn. d.

(Inginio tyrinėjimo data)