

Fekalinis
(Komunikacija)

kauel. žel.
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (14) 44^a KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Ukmergės
(Gatvė)




90-c-1
(Planšetų nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ketin	650		174.85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	174.85	Ar yra vandens?
Sienos	beton				Ar yra dujų?
Dugnas	beton	1500	2.45	172.40	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	plast	+60	Viršus Apačia 1.43	173.42
	Nr. 2	plast	+60	Viršus Apačia 1.54	173.31
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
AB Inžineriniai tyrimai FILIALAS TOPOGEODEZIJA					Objekto Nr. 01-3/
Sudarė					RČm Petrauskas (parašas) (pavardė)
Patikrinė					(parašas) (pavardė)
1999 m. 11 mėn. d.					(Įrenginio tyrimo data)