

Vandentiekis

kamos

Nr. () 151 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

J. Baltrušaičio

90-C-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmens duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kaptacijos..... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		173,13	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pantabos
Dūgnas		bet.	2,6x4,0	2,05	171,08	
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	1,75 171,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/62.85.. Sudarė [signature] (parašas) (pavardė) Patikrinė [signature] (parašas) (pavardė) 198.8 m...26...men...d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	100	Viršus Apačia	1,75 171,38	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia	1,75 171,38	
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia	1,75 171,38	
	Nr. 5	plast.	100	Viršus Apačia	2,45 170,68	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		