

KF

Šulinio

Nr. () 203^a KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės pl.

90-C-2

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 5..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		172,78	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.		2,15	170,63	
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	150	Viršus Apačia 2,26	170,52	Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plast.	150	Viršus Apačia 2,26	170,52	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Objekto Nr. PL-3/6524...						
Sudarė						<i>[Signature]</i> y Salchay (parašas) (pavardė)
Patikrino						<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
1998 m. 01. 01. mėn. d.						
(Inžinierio tyrinėjimo data)						