



Vandentiekis kameros (gidrontas) Nr. (37) 238 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius **Fabijoniškiai** 90-C-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650	0.00	169.93	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	169.93	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba: B = 169.90
Dūgnas	bet.	2.50 2.50	2.86	167.07	
Vandžiai	Nr. 1	pl.	200	Viršus 2.46 Apačia 167.47	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. P-2.7.94A Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 1989 m. 11 mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl.	200	Viršus 2.46 Apačia 167.47	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	