

123

ITI Nr. 91⁸

Vandent. gidrantas kameros

Nr. (33) 37 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Fabijoniškiai

90-C-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650	A	171.31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	171.31	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.50 x 1.50	2.44	168.87	Pastaba: B ¹ -171.32
Vamzdžiai	Nr. 1	plen. 200	Viršus 2.18	169.13	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plen. 200	Viršus 2.18	169.13	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		Objekto Nr. 01.3.4/91...
	Nr. 5		Viršus		Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		1990 m. 1. mėn. d.
			Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)