

3

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Koomonauty pr</u> (Gatvė)		Nr. (<u>2</u>) <u>164</u> <u>90-C-5</u> (Planšeto nomenklatura)		KORTELE
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		171.76	
Žemė				0.0	171.76	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.13	169.63	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2.24	169.52
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2.26	169.50
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	2.15	169.61
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. 91-3/3786
					Sudarė	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						19.88 m. 07. mėn. 16. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)