

Van denticio
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

kameros
(Irenginio pavadinimas)

Patikrinimui 19
(Gatvė)

Nr. (12) 56 KORTELE

90-C-5
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>1990-01-01</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		171.43	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	171.43	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba <u>H_B = 171.45</u>
Dūgnas		bet.	bet	2.76	168.67	
Vandžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	2.02 169.41	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-214087</u> Sudarė <u>Linkaus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Linkaus</u> (parašas) (pavardė) 1991. m. <u>12</u> mėn. <u>14</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia	2.10 169.33	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia	2.02 169.41	
	Nr. 4	bet	200	Viršus Apačia	2.10 169.33	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		