

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>13</u>) <u>59</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>90-C-5</u>		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Paslaugų rūmai</u>		<u>90-C-5</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)		<u>90-C-5</u>		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

(0.0)
(1.75)

A

Horizontalinis

1.0

A

1.0

A

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172.44	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.0	3.62	168.52	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.73	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-314982</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>8</u> . m. <u>89</u> . mėn. <u>10</u> . d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 1.78	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	