

Vandentiekio

kamera

Nr. () 155 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Fabijoniškis

90-C-7

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . kopėčia (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		162.91	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		Bet.				Pastabos
Dugnas		Bet.	3,30 4,00	3,56	159,35	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	200	Viršus 2.87 Apačia	160.07	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.87 Apačia	160.07	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2.89 Apačia	160.02	
	Nr. 4	ket.	150	Viršus 2.87 Apačia	160.04	
	Nr. 5	ket.	150	Viršus 2.87 Apačia	160.04	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						J. ŠALKAUSKO PI
						Objekto Nr.
						Sudarė J. Šalkauskas (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						2000 m. 08. mėn. d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)