




a) Vertikaliniai:

4



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmenys<br>mm | Atst.nuo<br>dangčio m | Altitudės |
|-------------|----------|------------------|-----------------------|-----------|
| Dangtis     | ket.     | 650              |                       |           |
| Žemė        |          |                  |                       |           |
| Sienos      | bet.     |                  |                       |           |
| Dugnas      | bet.     | 1800 x 1500      |                       |           |

Lipynės \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? \_\_\_\_\_

Pastabos: 1) Atstumai pjūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

| Pdv.<br>Nr. | Vamzd.<br>Nr. | Komunikac.<br>rušis | Medž. | Atst.nuo<br>dugno m |
|-------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1           | 1-2           | Siluminių           | pl    | 89,89               |
|             | 3-4           | Koršt.vand          | pl    | 88,76               |
|             | .5            | Vand                | pl    | 200                 |
|             | 6-7           | Ryšio kab           |       |                     |
|             |               |                     |       |                     |
|             |               |                     |       |                     |
|             |               |                     |       |                     |

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3946

Sudarė Vojevodov [Signature]  
(pavardė) (parašas)

Patikrino [Signature]  
(pavardė) (parašas)

1987 m. II mėn. d. (įrenginio tyrinėjimo data)