



Vandent. kameros Nr. (1) 78 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Fabijoniškų 90-C-7
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3. + Rop. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		166.92	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	166.92	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	180x2.00	3.92	162.60	
Vamzčiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2.4338.9.
	Nr. 2	pl.	100	Apačia	
	Nr. 3	pl.	150	Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Sudarė <u>Bomblauskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alkūnys</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. d. (Irenginio tyrinėjimo data)