

23

Praciniamojo kolektoriaus Pažpež Nr. () 94 KORTELE 90-C-7
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)


1988
 (įrenginio pastatymo metai)

Bečiugitoc
 (miestas)


(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS: SKMC



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		171.48	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
Dugnas	bet.	150 x 180	332	168.16	duoti iki vamzdžių viršaus
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rušis	Medž.	Atst.nuo dugno m	2)
1	1-2	Žilamini	pl	133, 133	
	3-4	Karšt. vand.	pl	140, 114	
	5	Vand.	pl	200	
	6-7	Ryšio kab.			
	8	A. ir d. kab.			
	9-10	Ž. ir d. kab.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/3946</u>
					Sudarė <u>Stebysas</u> <u>Puzyk</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Puzyk</u> (pavardė) (parašas)
					1989 m. <u>03</u> mėn. <u>15</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)