

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>Kanal. sul.</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (40) 242 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ukmergės</u> (Gatvė)		90-C-9 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 metr. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		164.13	
Žemė	grunt.		0.00	164.13	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	2.57	161.56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	300	Viršus Apačia 2.85	161.28
	Nr. 2	keram.	300	Viršus Apačia 2.85	161.28
	Nr. 3	keram.	150	Viršus Apačia 2.68	161.45
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. ... 21.31.21.22 ...	
Sudarė	... (parašas) (pavardė)
Patikrino	... (parašas) (pavardė)
198.2m ... 2.4 ... mėn. ... d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	