

Komunikacija (Komunikacija) *Irėnginio pavadinimas* (Irėnginio pavadinimas)

Nr. (125)^a 155 KORTELE

90-D-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... //
Dangtis	4yz	650		15564	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	15564	Ar yra vandens?
Sienos	8em				Ar yra dujų?
Dugnas	8em	1000	4,05	151,59	Pastabos
Vamzdežiai	Nr. 1	8em	300	Viršus 4,38 151,26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	8em	300	Apačia 4,38 151,26	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. 01.23/2367.
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1982 m. 11. mėn. 29 d.
					(Irėnginio tyrinėjimo data)