


-119-


ITI Nr. 91

<u>Канализационный фокс</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (2) <u>51</u> KORTELE
<u>Вильнюс</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>90-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x=26160.30

y=2704400



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..10..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		lyz.	620		154.11	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	4.60	149.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	300	Viršus Apačia	4.84 149.27	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/2058</u> Sudarė <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. <u>ruko</u> mėn. <u>24</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	400	Viršus Apačia	4.84 149.27	
	Nr. 3	bet.	300	Viršus Apačia	4.41 149.70	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		