

-64-

ITI Nr. 91

Реконструкция фек.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (2) 61

KORTELE

Вулкное

(Miestas)

(Gatvė)


90-D-13

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 12..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		lyz.	650		154.40	Ar yra vandens?
Žemė				00	154.40	Ar yra dujų?
Sienos		šern				Pastabos
Dugnas		šern	1000	5.29	148.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	šern	400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	5.52	
	Nr. 2	šern	400	Viršus		
				Apačia	5.52	
	Nr. 3	cmovk	150	Viršus		
				Apačia	3.29	
	Nr. 30	-11-	150	Viršus		
				Apačia	5.29	
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Objekto Nr. 01-3/3144...
						Sudarė <i>Stozyre</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>ESK</i> (parašas) (pavardė)
						1983 m. 11. mėn. 1 p.d. (Inginio tyrinėjimo data)