

Канализация фек.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (6) 184 KORTELĖ

Вильнюс

(Miestas)

Гарвона

(Gatvė)


90-0-14

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		чгз	650		158.92	
Žemė				00	158.92	Ar yra vandens?
Sienos		sem				Ar yra dujų?
Dugnas		sem	1000	1.56	157.36	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	чгз	150	Viršus		
				Apačia	1.44	157.48
	Nr. 2	kefo	150	Viršus		
				Apačia	1.76	157.16
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 91-3/2271..
						Sudarė <i>Augis</i> <i>Everypa</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Augis</i> - (parašas) (pavardė)
						1983 m. <i>21.06.83</i> mėn. <i>25</i> d.
						(Inginio tyrinėjimo data)