

<u>Ekanalizacija</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>3</u>) <u>234</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Gelvonų</u> (Gatvė)	<u>90-11-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	ket.	650		157.99	Ar yra vandens?	
Žemė			0.0	157.99	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dūgnas	bet.	1000	2.55	155.44		
Vamzčiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2.74	155.25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-363729...</u> Sudarė <u>Antanas Čirkas</u> (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>86</u> m. <u>12</u> ... mėn. <u>31</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.75	155.24	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		