

Канализация (Komunikacija) *фак* (Irenginio pavidinimas)

Nr. (230) *242* KORTELE

Вильнюс (Miestas)


(Gatvė)

90-D-14
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ...? (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>lyz.</i>	<i>650</i>		<i>157.62</i>	
Žemė			<i>00</i>	<i>157.62</i>	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1000</i>	<i>4.23</i>	<i>153.39</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>Kep</i>	<i>200</i>	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>Kep</i>	<i>200</i>	Apačia	
	Nr. 3	<i>lyz</i>	<i>150</i>	Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. <i>91-3/2267..</i>
					Sudarė <i>Lijus Tiesys</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Alvydas</i> (parašas) (pavardė)
					1982 m. <i>11</i> mėn. <i>26</i> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)