

9		ITI Nr. 91	
<u>Канализация</u> (Komunikacija)		Nr. (223) <u>278</u> KORTELE	
<u>Вывод</u> (Miestas)		<u>90-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
(Įrenginio pavadinimas)		(Gatvė)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Maitmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		nyz	650		157.45	
Žemė				00	157.75	Ar yra vandens?
Sienos		sem				Ar yra dujų?
Dugnas		sem	1000	318	154.27	Pastabos Papildė V. Čirklys 86.12.31 Dujų
Vamzdžiai	Nr. 1	nyz	100	Viršus Apačia	1.20 156.25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/23.67..
	Nr. 1a	nyz	100	Viršus Apačia	3.35 154.10	
	Nr. 2	acb	200	Viršus Apačia	3.44 154.01	
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia	3.41 154.04	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>Antanas Čirkytis</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Antanas Čirkytis</u> (parašas) (pavardė)
						1982 m. mėn. 26 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)