

Eksploatacija
(Komunikacija)

šulinio
(Inginio pavadinimas)

Nr. (7) 248 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Gelvonys
(Gatvė)




90-D-14
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		157.45	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	157.45	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	3.18	154.27	
Vamzdučiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-34.3729.
				Apačia	1.20	
	Nr. 1 ^a	ket	100	Viršus	3.35	
				Apačia	3.44	
	Nr. 2	alc	200	Viršus		
				Apačia	3.40	
	Nr. 3	ker	150	Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						1986. m. ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)