

Kamunizacija objek.

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadiniimas)

Nr. (198) 44 KORTELĖ

Вильнюс

(Miestas)

(Gatvė)


90-D-14

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..4..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		myz	650		156,55	Ar yra vandens?
Žemė				00	156,55	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dūgnas		bet	1000	2,82	153,73	
Vamzdžiai	Nr. 1	myz	150	Viršus Apačia 2,95	153,60	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/2367 Sudarė <i>Antanas Mervys</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė) 1982 m. 11. mėn. 24 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kefo	150	Viršus Apačia 2,96	153,59	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		