

<u>KF</u>		<u>šulinio</u>		Nr. (<u>7</u>) <u>121</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>90-D-1</u>			
<u>Vilnius</u>		<u>Gorkio</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		168,53	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	168,53	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatūros
Dūgnas		bet.	150	3,48	165,05	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3,63	164,90
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3,65	164,88
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia	3,60	164,93
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>OK-3/46.23</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>Gervė</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1989 m. <u>VI</u> mėn. 25 d. (Inginio tyrinėjimo data)