

Praeinamojo kolekatoriaus pjūvis Nr. (XI) 83 KORTELE 90-D-1
(įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) (planšeto nomenklatūra)


1989
(įrenginio pastatymo metai)

Hilnius
(miestas)


Gorkio
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVLAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis				169,41
Žemė			0,50	168,91
Sienos	bet			
Dugnas	bet.	1,50	3,47	165,94

Pilv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rušis	Medž.	Atst.nuo dugno m
	1	šil. tr.	pl	62
	2	šil. tr.	pl	52
	3	Karšt. vand.	pl	80
	4	Karšt. vand.	pl	50
	5	vandent.	pl	200
	6-7	Ryšio kab.	-	
	8-9	Ž. jt. el. kab.	-	

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2)

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/4423

Sudarė	Gervė	<i>[Signature]</i>
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		<i>[Signature]</i>
	(pavardė)	(parašas)

1989 m. XI men. 30 d
(įrenginio tyrinėjimo data)