



<u>KIF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Stanevičiaus</u> (Gatvė)	Nr. (<u>2</u>) <u>162</u> KORTELE <u>90-0-5</u> (Planšeto numeracija)																																																																																									
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																																									
Vertikalinis Horizontalinis	   Požeminiai garažai																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudė</th> <th>Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dengtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>164.56</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Žemė</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pastaba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dūgnas</td> <td>bet.</td> <td>1000</td> <td>1.90</td> <td>162.66</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>ker</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>2.05</td> <td>162.51</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>ker</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>2.08</td> <td>162.48</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/5268</u>... Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>92</u> m. ... <u>11</u> mėn. <u>23</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> </tbody> </table>							Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dengtis		ket.	650		164.56	Ar yra vandens?	Žemė						Ar yra dujų?	Sienos		bet.				Pastaba	Dūgnas		bet.	1000	1.90	162.66		Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	2.05	162.51	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	2.08	162.48	Nr. 3			Viršus Apačia			Nr. 4			Viršus Apačia			Nr. 5			Viršus Apačia			Nr. 6			Viršus Apačia			Nr. 7			Viršus Apačia									Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/5268</u> ... Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>92</u> m. ... <u>11</u> mėn. <u>23</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																																																					
Dengtis		ket.	650		164.56	Ar yra vandens?																																																																																					
Žemė						Ar yra dujų?																																																																																					
Sienos		bet.				Pastaba																																																																																					
Dūgnas		bet.	1000	1.90	162.66																																																																																						
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	2.05	162.51																																																																																					
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	2.08	162.48																																																																																					
	Nr. 3			Viršus Apačia																																																																																							
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																																																							
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																																																							
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																																																							
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																																							
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/5268</u> ... Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>92</u> m. ... <u>11</u> mėn. <u>23</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																					