

Vandentiekio
(Komunikacija)

kameros

Nr. (82) _____ KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Irenginio pavadinimas)

3 stavevičiaus
(Gatvė)

90-D-5


(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

MG (staf)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		167,04	
Žemė			0,00		Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,93x1,97	2,68	164,39	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,29 Apačia 164,78	(Hidrantas) H.B. = 167,04
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,29 Apačia 164,78	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,29 Apačia 164,78	
	Nr. 4	plien	65	Viršus 2,32 Apačia 164,75	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 811-32.151...
Sudarė					1974 m. 12 mėn. 20 d.
Patikrino					(Irenginio tyrinėjimo data)