

<u>FK</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(53) 104</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Fabijom</u> (Gatvė)		<u>90-D-6</u> (Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 12 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		165.90	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	165.90	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	4.44	161.46	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 4.63 Apačia 161.27	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-313948</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>88</u> m. <u>12</u> mėn. <u>...</u> d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus 4.66 Apačia 161.24	
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2.32 Apačia 163.58	
	Nr. 3 ⁹	bet	100	Viršus 4.55 Apačia 161.35	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	