



Pracėinamojo kolektoriaus kamera Nr. (1) 52^a KORTELE 90-0-7 38
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1988 Vilnius Fabijoniškių 2A m.r.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_{p} = 164.44$ $H_{m} = 163.94$
Dangtis	ket.	650		A) 164.70	
Žemė			0.0	164.70	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	5800 x 3400	381	160.89	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3948</u> Sudarė <u>Cirlys</u> <u>Šurp</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Šurp</u> (pavardė) (parašas) 198 <u>8</u> m. <u>12</u> mėn. <u>23</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-4	sil. tr.	pl	50, 80, 70, 70	
	5	vand.	pl	150	
	6-9	el. kab			
2	1-4	sil. tr.	pl	70, 70, 70, 40	
	5	el. kab			
3	1-4	sil. tr.	pl	70, 70, 70, 50	
	5	vand.	pl	50	
	6	el. kab			
4	1	vand.	pl	150	
	2	el. kab			
132					