

55-C-1

ITI Nr. 91<sup>g</sup>

Vandentiekis kameros Nr. (3) 121 KORTELE  
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Vilnius (Miestas) (Gatvė) 90-D-8  
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės | Lipynės               |
|-------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Dangtis     | ket.     | 650       |                      | A 142.13  | (Medžiaga, kiekis)    |
| Žemė        |          |           | 00                   | 142.13    | Ar yra vandens? ..... |
| Sienos      | bet.     |           |                      |           | Ar yra dujų? .....    |
| Dūgnas      | bet.     | 380x340   | 3.90                 | 138.23    | Pastaba B 142.17      |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | 800       | Viršus 2.55          | 139.58    | Patikrinimo 2008.07   |
|             | Nr. 2    | 600       | Viršus 2.77          | 139.36    |                       |
|             | Nr. 3    | 200       | Viršus 2.78          | 139.35    |                       |
|             | Nr. 4    | 400       | Viršus 2.55          | 139.58    |                       |
|             | Nr. 5    | 50        | Viršus 0.65          | 141.48    |                       |
|             | Nr. 6    |           | Viršus               |           |                       |
|             | Nr. 7    |           | Viršus               |           |                       |

16

Objekto Nr. 01-2-12429

Sudarė [parašas] (parašas, pavardė)

Patikrinė [parašas] (parašas, pavardė)

1998 m. ... P.R. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)