

55-C-1

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. (3) 121 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius 90-D-8
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		A 142.13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	142.13	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	380x340	3.90	138.23	Pastabos B 142.17
Vamzdžiai	Nr. 1	800	Viršus 2.55	139.58	Patikrinimo 2009.07
	Nr. 2	600	Viršus 2.77	139.36	
	Nr. 3	200	Viršus 2.78	139.35	
	Nr. 4	400	Viršus 2.55	139.58	
	Nr. 5	50	Viršus 0.65	141.48	
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		

16

Objekto Nr. 01-2-12429

Sudarė *[Signature]* (parašas, pavardė)

Patikrinė *[Signature]* (parašas, pavardė)

1998 m. ... R. L. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)