

Vandentiekis

kamos

Nr. (18) 182 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

90-D-8

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. kopiet (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		144.31	Ar yra vandens? 13.144.86
Žemė			00	144.31	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	x 205 4.52	353	140.78	Patikrin. ty. 2008.08
Vamzdžiai	Nr. 1	plien 800	Viršus 2.46 Apačia 141.85	141.85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-II- 800	Viršus 2.46 Apačia 141.85	141.85	
	Nr. 3	polišt 100	Viršus 0.70 Apačia 143.61	143.61	
	Nr. 4	pol. 100	Viršus 0.80 Apačia 143.51	143.51	Objekto Nr. 01-40926.
	Nr. 5	elekt kab	Viršus 0.78 Apačia 143.53	143.53	
	Nr. 6	elekt kab	Viršus 1.30 Apačia 143.01	143.01	
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrinė [signature] (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... 08 ... men. 04.
					(Inginio tyrinėjimo data)