

Vandentiekis

kamos

Nr. (18) 182 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

90-D-8

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. kopiet (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		144.31	Ar yra vandens? 13.144.86
Žemė			00	144.31	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2.05 4.52	3.53	140.78	Patikrin. 2008.08
Vamzdžiai	Nr. 1	plien 800	Viršus 2.46 Apačia	141.85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-II- 800	Viršus 2.46 Apačia	141.85	
	Nr. 3	polišt 100	Viršus 0.70 Apačia	143.61	
	Nr. 4	pd. 100	Viršus 0.80 Apačia	143.51	Objekto Nr. 01-40926.
	Nr. 5	elekt kab	Viršus 0.78 Apačia	143.53	
	Nr. 6	elekt kab	Viršus 1.30 Apačia	143.01	
	Nr. 7		Viršus Apačia		
Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)					Patikrinė [signature] (parašas) (pavardė)
1978 m. 08. 08. men. 04.					(Inginio tyrinėjimo data)