

Vandentiekis kameros

Nr. (2) 188 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

90-D-8

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopiet (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A 143.74	Ar yra vandens?
Žemė			00	173.74	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos B. 143.71
Dūgnas	bet.	30 x 410	3.83	139.91	
Vamzdynai	Nr. 1	plym 800	Viršus 2.75	141.29	
	Nr. 2	-11- 800	Viršus 2.28	141.46	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	-11- 800	Viršus 2.45	141.29	Objekto Nr. 01-140926
	Nr. 4	-11- 800	Viršus 2.28	141.46	Sudarė J. K. K. (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Apačia		Patikrino J. K. K. (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		1998 m. 02. mėn. 05 d.
	Nr. 7		Viršus		(Inžinierio tyrinėjimo data)
			Apačia		